



ENTORNO LOS MOLINOS
Apdo. de Correos nº 26
28460 – Los Molinos
NIF G81/879728

Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50.297.583, en su condición de Presidente de la Asociación "**ENTORNO LOS MOLINOS**", con domicilio social en la calle Molineras, 66, 28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el **número 16.757**, ante el Exmo. Ayuntamiento de Los Molinos, comparece y **EXPONE:**

- Que en la fecha de este escrito, esta Asociación no dispone de información fiable acerca de las condiciones finales reales en las que el proyecto de construcción del paso inferior del ferrocarril prevé para la zona, ni de las modificaciones y mejoras que se realizarán para la posterior conservación del entorno y de la calidad de vida de los vecinos directamente afectados en la zona.
- Que el presente escrito es complementario a los presentados en 2010 por esta Asociación ante ese Ayuntamiento, así como ante **Dirección Ejecutiva de Red Convencional Adif Dirección de Pasos a Nivel.**
- Que tras la construcción el túnel de Molineras bajo la línea férrea, Adif sustituyó parte de los elementos del tendido.
- Que el material retirado se depositó fuera del área de gestión de Adif y al borde de la calle de Molineras.
- Que en la fecha y hora de este escrito, Adif no ha evacuado –entre otros- los citados residuos derivados de la obra.
- Que este depósito ilícito representa, además de un impacto visual para los vecinos y visitantes, un punto contaminante y de seguridad. De hecho, miembros de esta asociación han recogido en varias ocasiones grandes piezas de tornillería lanzadas a cierta distancia del lugar.

Por todo cuanto antecede, **SOLICITA:**

- Que desde ese Ayuntamiento se proceda a exigir a ADIF la retirada de estos residuos depositados tras la construcción del paso inferior al ferrocarril (ver fotos anexo).
- Que en cualquier caso, el Ayuntamiento garantice el saneamiento de la zona.
- Que para una mejor información a los vecinos se informe a esta Asociación sobre los acuerdos tomados y las soluciones que se adoptarán.

Los Molinos, 3 de enero de 2011

Juan José Roca
Presidente

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS

ANEXO

Traviesas desechadas y depositadas hace meses en la calle Molineras (1)



Restos metálicos sobre el terreno, al borde de la calle de Molineras (2)

Tornillería y traviesas en la zona de Molineras (3)

